

ZMIANY W MODELU BA0901FIRE GRIP 3.0

Model BA0901 3.0 różni się od swojego poprzednika 2.0 zmianami nie wpływającymi na poziom ochrony Rękawic. Celem projektu były zabiegi kosmetyczne oraz użycie poprzednich raportów badań.



Stary wzór 2.0



nowy wzór 3.0

Zmiany:

1

Zmiana w kostkach

Dodano pinakę antyuderzeniową poron XRD wynosząc kostki do góry.

Delikatnie zmieniono dekoracyjne przyszyte na kostkach.

2

Mankiet - zamianiono materiał wieszaka na taśmę bawełnianą.